

**Verschiebung des 2. Bauabschnitts der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes und  
Gesamtsanierungskonzept**

---

Leckagen an den vorhandenen Wasser-, Abwasser- und Trinkwasserinstallationen

**1** Abwasserrohr mit Ablagerungen



**2** ausgebautes Abwasserrohr mit Lochfraß



**3** Undichtigkeit an Wasserleitung




**4** Undichtigkeit an Wasserleitungen




Zustand der Installationen in den abgehängten Decken

5 Undichtigkeit an Bodeneinlauf



6 Undichtigkeit an Abwasserrohr und Duschablauf





Sanitärräume

7 Duschbad für Betreuer



8 Waschgelegenheit auf den Gästezimmern



9 Dusche mit gerissenen Fliesen und undichten Fugen

