

IGU GMBH • ERNST-BEFORT-STRASSE 15 • D-35578 WETZLAR

Auto-Weller GmbH & Co. KG

Stockwiese 12

35581 Wetzlar

IGU INSTITUT FÜR INDUSTRIELLEN UND GEOTECHNISCHEN UMWELTSCHUTZ GMBH

ERNST-BEFORT-STRASSE 15 D-35578 WETZLAR

TELEFON (0 64 41) 6 79 09-0 TELEFAX (0 64 41) 6 79 09-67 info@igu-wetzlar.de

Gutachten

PROJEKT/STANDORT

Altstandort Nr. 532.023.050-001.105
35581 Wetzlar, Stadtteil Müncholzhausen, Stockwiese 12,
Gemarkung Müncholzhausen, Flur 3, Flurstücke 297/0, 298/3, 298/4 und 298/5

AUFTRAG:

Erkundung von Altflächen – Einzelfallrecherche gem. HLUG Handbuch Altlasten, Teil 1

PROJEKT-NR.:

4730.19

BEARBEITER:

Dipl.-Ing. (FH) Jörg Hoffmann Jens Kleeberger (cand. Geograph)

EXEMPLAR:

1 von 3

DATUM:

19. August 2019

- Seite 2 von 16 -



INHALT

1		Einleitung	4
	1.1	Veranlassung	4
	1.2	Aufgabenstellung	4
	1.3	Durchgeführte Maßnahmen	4
2		Datenbasis / Unterlagen	5
	2.1	Planunterlagen	5
	2.2	Akten/Schriftverkehr	5
	2.3	Rechtliche Grundlagen	5
3		Standortbeschreibung	7
	3.1	Ortsbegehung	7
	3.2	Lage des Standortes	7
	3.3	Geologische und hydrogeologische Standortgegebenheiten	8
	3.4	Historie des Standortes	9
	3.5	Einschätzung der Umweltrelevanz	12
	3.6	Reale Nutzungen (aktuell und geplant)	12
	3.7	Bauliche Nutzung laut BauNVO	12
	3.8	Sonstige raumbedeutsame Standortgegebenheiten	12
4		Bewertung der relevante Betriebsteile	13
	4.1	Abscheidersystem	13
	4.2	Kfz-Werkstatt und Direktannahme	13
	4.3	Waschhalle	13
	4.4	Lager für Betriebsflüssigkeiten	14
	4.5	Sonstige Anlagen	14
5		Zusammenfassende Bewertung	15
	5.1	Gesamtbewertung	15
	5.2	Aussagen zu anthropogenen Belastungen	15
	5.3	Gefährdungsabschätzung gem. Bundesbodenschutzverordnung	15
	5.4	Nutzungseinschränkungen	16
	5.5	Handlungsbedarf	16

- Seite 3 von 16 -



Tabellenverzeichnis		
Tabelle 1:	Lage und Abgrenzung des Standortes	7
Tabelle 2:	Daten zur Hydrogeologie	8
Anlagenve	rzeichnis	

Anlage 1: Planunterlagen

Anlage 2: Fotodokumentation der Ortsbegehung



1 EINLEITUNG

1.1 Veranlassung

Die Auto-Weller GmbH & Co. KG erteilte der IGU GmbH Wetzlar den Auftrag zur Durchführung einer Einzelfallrecherche am Standort Stockwiese 12 in 35581 Wetzlar. Anlass ist die geplante Erweiterung und der Umbau des bestehenden Betriebes auf der zu untersuchenden Fläche. Die Untersuchung erfolgt gemäß Auflage des RP Gießen /4/.

Der vorliegende Bericht dokumentiert und bewertet die Recherchebefunde zu der Fläche, Gemarkung Münchholzhausen, Flur 3, Flurstücke 297/0, 298/3, 298/4 und 298/5.

1.2 Aufgabenstellung

Aufgabenstellung ist die Durchführung einer Einzelfallrecherche für den o.g. Standort in Anlehnung an die Vorgaben des HLUG-Handbuch Altlasten, Band 3 "Erkundung von Altflächen", Teil 1 "Einzelfallrecherche". Ziel ist die Beurteilung der Altlastenrelevanz der im Rahmen der Einzelfallrecherche untersuchten branchentypisch gewerblich genutzten Flächen.

1.3 Durchgeführte Maßnahmen

Im Rahmen der Einzelfallrecherche wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Geländebegehung
- Sichtung und Auswertung von Karten
- Sichtung und Auswertung von technischen Prüfberichten
- Zusammenstellung relevanter historischer und Nutzungsdaten anhand von Bauakten
- Zusammenstellung geographisch, geologisch und hydrogeologisch relevanter Daten
- Gutachterliche Bewertung



2 DATENBASIS / UNTERLAGEN

2.1 Planunterlagen

- /1/ Hessisches Landesvermessungsamt, Topographische Karte, TK 25 Blatt 5417 Wetzlar, Maßstab 1 : 25.000, Wiesbaden, 1996.
- /2/ Hessisches Landesamt für Bodenforschung, Geologische Karte, Blatt 5417 Wetzlar, Maßstab 1 : 25.000, Wiesbaden, 1976.
- /3/ Hamacher Daub & Partner Bauplanung + Design GmbH: Erweiterung und Neubau eines Autohauses, Stockwiese 12, 35581 Wetzlar, Lagepläne zur historischen Altlastenerkundung: Bestand/Planung 1986 Lageplan 1 von 4, Bestand/Planung 1997 Lageplan 2 von 4, Bestand/Planung 2007 Lageplan 3 von 4, Bestand/Planung 2019 Lageplan 4 von 4. Köln, 04.07.2019.

2.2 Akten/Schriftverkehr

- /4/ Stellungnahme RP Gießen Dez. 41.4 (Herr Oerter) zum Bauantrag "BV Erweiterung und Umbau Autohaus Weller, Münchholzhausen, Stockwiese 12/Ohlacker 7". Schreiben an Bauaufsicht Lahn-Dill-Kreis, Eingangsdatum 04.06.2019.
- /5/ Sachverständigen-Prüfberichte nach der Indirekteinleiterverordnung /-VwV / Anhang 49-vom 25.03. 2013 und 12.01.2018.
- /6/ Prüfbericht der Generalinspektion und Dichtheitsprüfung von Leichtflüssigkeitsabscheideanlagen gem. EN 858/DIN 1999-100 vom 17.08.2012 und 13.03.2018.
- /7/ Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen gemäß DIN EN 1610 (ATV-M 143-6) vom 17.08.2012, 09.10.2012. und 08.01.2013.
- /8/ Nachweise zur Sanierung des Leichtflüssigkeitsabscheider durch Fa. Hein Bau vom 12.09.2012, 22.11.2012.
- /9/ Nachweis Sanierung Rohrleitungen vom 03.01.2013.

2.3 Rechtliche Grundlagen

- /10/ Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999 (BGBI 1999 Teil I, Nr. 136, Bonn, 16.07.1999).
- /11/ Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie: Handbuch Altlasten, Band 3, Teil 1 Erkundung von Altflächen, Teil 1 Einzelfallrecherche; Wiesbaden 1998, 2. überarbeitete Auflage 2012.
- /12/ Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie: Handbuch Altlasten, Band 3, Teil 3; Untersuchung und Beurteilung des Wirkungspfades Boden → Grundwasser Sickerwasserprognose, Wiesbaden 2001.



- /13/ Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie: Handbuch Altlasten, Band 2, Teil 4; Branchenkatalog zur Erfassung von Altstandorten, Wiesbaden 2008.
- /14/ Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.03.1999 (BGBI 1998, Teil I, Nr. 16, S. 502-510, Bonn, 24.03.1998).
- /15/ Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999 (BGBI 1999 Teil I, Nr. 136, Bonn, 16.07.1999).



3 STANDORTBESCHREIBUNG

3.1 Ortsbegehung

Am 01.07.2019 wurde eine Ortsbesichtigung/-begehung mit dem Kaufmännischen Leiter Herrn Schmidthals und dem Planer Herrn Hamacher durchgeführt, die die örtliche Situation erläuterten.

Sämtliche Örtlichkeiten konnten in Augenschein genommen und der aktuelle Zustand dokumentiert werden. Auf dem Gelände befindet sich aktuell folgender Gebäudebestand:

- Verwaltung
- Ausstellung
- Direktannahme
- Werkstatt
- Wasch- und Pflegehalle

Das Projektgelände ist vollständig überbaut und durch Beton, Schwarzdecke oder Pflaster versiegelt. Die Gesamtfläche des Grundstücks beträgt ca. 7330 m². Davon entfallen ca. 1650 m² auf den Gebäudebestands sowie ca. 5680 m² auf die versiegelten Freiflächen.

3.2 Lage des Standortes

Das Projektareal befindet sich im Stadtteil Münchholzhausen der Stadt Wetzlar. Ein Lageplan des Projektareals ist der Anlage 1 zu entnehmen. Das Gelände liegt auf einem mittleren Höhenniveau von etwa 205 m ü. NN /1//2/Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Die relevanten Standortdaten der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Tabelle 1: Lage und Abgrenzung des Standortes

AFD-Nummer	532.023.050-001.105	
Standort	Wetzlar, Stadtteil Münchholzhausen	
Bundesland / Landkreis	Hessen / Lahn-Dill Kreis	
TK 25, Blatt Nr.	5417	
Gemeinde	Wetzlar	
Gemarkung	Münchholzhausen	
Flur	3	
Flurstücke	297/0, 298/3, 298/4 und 298/5	



Tabelle 1: Lage und Abgrenzung des Standortes (Fortsetzung)

Lage	Nördlich: Gießener Straße, landwirtschaftl. genutzte Fläche Westlich: Stockwiese, Wohngebiet Südlich: Wetzlarer Straße Östlich: landwirtschaftl. genutzte Fläche		
UTM-Koordinaten	Ost: 32470567 Nord: 5600179		
Flächengröße Grundstück	ca. 7330 m²		
Höhe über NN	205 m		
Lage zu Heilquellenschutzgebieten	in unmittelbarer Umgebung keine HQS vorhanden		
Lage zu Trinkwasserschutzgebieten	in unmittelbarer Umgebung keine TWS vorhanden		

3.3 Geologische und hydrogeologische Standortgegebenheiten

3.3.1 Geologie

Das Untersuchungsareal befindet sich geologisch gesehen am Ostrand des Rheinischen Schiefergebirges. Der tiefere Untergrund am Standort wird durch die bis zu 400 Meter mächtige Gießener Grauwacke gebildet. Diese kann durch Zersatz und natürliche Bodenbildungen sowie je nach infrastruktureller Nutzung durch Auffüllungen unterschiedlicher Mächtigkeit und Qualität überdeckt sein können /2/.

3.3.2 Hydrogeologie

Tabelle 2: Daten zur Hydrogeologie

Gewässernetz	Lahn (ca. 1,8 km nördlich)	
	Welschbach (ca. 0,4 km südlich)	
	Auf dem Standort sind keine Oberflächengewässer oder Quellen bzw. Trink- oder Brauchwasserbrunnen vorhanden.	
Niederschlagsmenge im langjährigen Mittel	ca. 600-700 mm	
Grundwasseraufschlüsse am Standort	nicht vorhanden	
Grundwasseraufschlüsse im direkten Standortumfeld	div Brunnen ca. 1 km nördlich und östlich	
Grundwasserleiter	Porengrundwasserleiter: nicht vorhanden	
	Kluftgrundwasserleiter: ab ca. 10 m u. GOK zu erwarten.	
GW-Verschmutzungsempfindlichkeit	Gering	
	→ aufgrund vollständiger Versiegelung/Überbauung, schwachdurchlässiger GW-Überdeckung und hinreichendem GW-Flurabstand	
Nutzung Hauptgrundwasserleiter	Am Standort sowie im unmittelbaren Umfeld findet keine wasserwirtschaftliche Nutzung statt	
Grundwasserfließrichtung	nicht bekannt	



3.4 Historie des Standortes

Das Autohaus Weller wurde 1986 auf einer vormals landwirtschaftlich genutzten Fläche von Herrn Horst Weller errichtet und in den nachfolgenden Jahren kontinuierlich erweitert. Das Gelände befindet sich seitdem vollständig im Besitz der Auto-Weller GmbH & Co. KG und wird von dieser genutzt. Zu Beginn der betrieblichen Tätigkeit bestand das Autohaus aus einem Werkstattbereich, dem Ausstellungsraum, einer Überdachung, sowie einem Bereich der gleichzeitig als Lager und Büro diente.

Im Zuge einer Erweiterung im Jahr 1997 wurde das im Osten angrenzende Flurstück 298/3 bebaut. Hierauf wurde neben einem Wohnhaus ein Teil des neuen Lagers errichtet. Das Lager wurde im Rahmen der Baumaßnahmen von den Büroräumen getrennt. Der bisherige Ausstellungsbereich wurde erweitert, und die bestehende Überdachung abgerissen. Des Weiteren wurde eine Direktannahme für Kundenfahrzeuge errichtet.

Der nächste Bauabschnitt erfolgte 2007 und entspricht dem den aktuellen Ist-Zustand. In diesem Bauabschnitt wurden die bestehenden Ausstellungsräume, die Direktannahme und der Werkstattbereich erweitert. Neu gebaut wurden der Werkstattbereich für Karosseriearbeiten, ein Bürobereich sowie der Bereich der Verkaufsberater. An der südlichen Gebäudekannte wurden eine Waschhalle, das separate Öllager (im nachfolgenden als Lager für Betriebsflüssigkeiten bezeichnet) und ein Reifenlager angebaut.

Die nachfolgenden Abbildungen 1 – 4 stellen die bauliche Entwicklung des Standortes nach den vom Planungsbüro Hamacher Daub & Partner Bauplanung + Design GmbH /3/ vorgelegten Bestandsplänen von 1986 bis zum aktuellen Bestand und der Erweiterungsplanung dar.



Abb. 1 Situation 1986



Abb. 2 Situation 1997






Abb. 3 Situation 2007





Abb. 4 Erweiterungsplanung 2019





3.5 Einschätzung der Umweltrelevanz

Die bisherige Nutzung des Grundstücks als Kfz-Handel & Kfz-Reparatur wird nach dem Branchenkatalog zur Erfassung von Altstandorten /13/ der Branchenklasse 4 zugeordnet, da es sich laut der Branchenbezeichnung nach WZ 2003 um die "Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen (ohne Lackierung und Autowäsche)" (Branchencode 50.20.5) handelt. Standorten mit der Branchenklasse 4 wird vorab ein hohes Gefährdungspotential zugeordnet, welches jedoch letztlich individuell zu bewerten ist. Folgende potenziellen Verdachtsflächen wurden auf dem Gelände dokumentiert:

- Abscheidersystem
- Kfz- Werkstatt und Direktannahme
- Waschhalle
- Lager für Betriebsflüssigkeiten

Sonstige umweltrelevante Betriebsteile wie z.B. Lackiererei, Betriebstankstelle oder unterirdische Tanks sind und waren nicht vorhanden. Im Zuge der Begehung wurden aktuell keine umweltrelevanten Auffälligkeiten wie z.B. relevante Ölverschmutzungen etc. festgestellt. Die gutachterliche Bewertung der tatsächlichen Umweltrelevanz ist den Kapiteln 4 und 5 zu entnehmen.

3.6 Reale Nutzungen (aktuell und geplant)

Aktuell befindet sich der Betrieb auf den Flurstücken 297/0 und 298/3. Die Auto-Weller GmbH & Co. KG plant weiterhin am Standort tätig zu sein und den Gebäudebestand auf dem Flurstück 301/5 wie folgt zu erweitern (Abb. 4, Seite 11). Der Ausstellungsbereich soll in westliche und östliche Richtung erweitert und an die südliche Gebäudekante Sozialräume angebaut werden. Des Weiteren ist es vorgesehen, die bestehende Waschhalle zu erweitern und zur Transporterwerkstatt umzubauen. Ferner sollen eine Karosseriewerkstatt, eine neue Waschhalle und eine Pflegehalle errichtet werden. Weitere versiegelte Flächen östlich dienen aktuell und zukünftig als Abstellfläche für Neu- oder Gebrauchtwagen. Darüber hinaus soll noch eine Reifenlagerhalle errichtet werden (Flurstück 307/2).

3.7 Bauliche Nutzung laut BauNVO

Der Standort befindet sich in einem Mischgebiet.

3.8 Sonstige raumbedeutsame Standortgegebenheiten

Sonstige relevante raumbedeutsame Standortgegebenheiten sind nicht zu verzeichnen.



4 BEWERTUNG DER RELEVANTE BETRIEBSTEILE

4.1 Abscheidersystem

Der Ölabscheider wurde regelmäßig entsprechend der gesetzlichen Vorschriften geprüft und gewartet sowie der betrieblichen Eigenkontrolle unterzogen. Es wurden die Sachverständigenprüfung nach Anhang 49 der Indirekteineiter-VO gem. Mineralöl-VwV bzw. Indirekteinleiter-VwV /5/sowie Generalinspektionen des LFA gem. EN 858/DIN 1999-100 /6/. Ferner wurde diverse Dichtheitsprüfungen der Rohrleitungen gem. ATV-M 143 /7/ vorgenommen. Die letzte Generalinspektion 2018 /6/ ergab Mängel an der Beschichtung der Abscheideranlage (It. Gutachter zu beobachten) sowie Undichtigkeiten im Zulauf- und Revisionschacht. Mit der Wasserbehörde gibt es die Übereinkunft, dass o.g. Mängel im Rahmen der Baumaßnahmen behoben werden. Die Abscheideranlage wurde zudem im Jahr 2012 durch die Fa. Hein Bau umfassend saniert. Hierüber liegen entsprechende Belege vor /8/. Aus gutachterlicher Sicht ist eine Gefährdung von Boden und Grundwasser nicht zu besorgen.

4.2 Kfz-Werkstatt und Direktannahme

Der Boden der Kfz-Werkstatt und der Direktannahme sind gefliest. Umweltrelevante Ölverschmutzungen, welche über ein normal übliches nutzungsbedingtes Maß hinausgehen, konnten im Zuge der Ortsbegehung nicht festgestellt werden (siehe Anlage 2). Kfz-Wartungsgruben waren auf dem Gelände nie vorhanden. Reparaturen an Kfz werden mittels Hebebühnen durchgeführt. Aus gutachterlicher Sicht sind damit für die genannten Betriebsteile keine besonderen Gefährdungen für Boden und Grundwasser abzuleiten.

4.3 Waschhalle

Der Schlammfang der Abwasseranlage ist gemäß DIN 1999-100 für das Betreiben einer Waschanlage mit dem vorhandenen Volumen von 2,5 m³ rechnerisch unterdimensioniert. In Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde des Lahn-Dill-Kreises dürfen im Rahmen einer Ausnahmeregelung in der Portalwaschanlage jedoch ausschließlich Neufahrzeuge gewaschen werden, die üblicherweise einen vernachlässigbar geringen Leichtflüssigkeits- und Schlammeintrag verursachen. Somit sind aus gutachterlicher Sicht für den Bereich der Waschhalle keine besonderen Gefährdungen für Boden und Grundwasser abzuleiten.



4.4 Lager für Betriebsflüssigkeiten

Im Zuge der Begehung wurde weiterhin das Lager für Betriebsflüssigkeiten in Augenschein genommen. Der Boden des ist durchgängig gefliest und unbeschädigt (keine Risse o.ä.) und damit flüssigkeitsdicht ausgebildet. Es werden Schmiermittel (Frisch- und Altöl), Dieselkraftstoff und sonstige Betriebsflüssigkeiten (Kühlflüssigkeit, Scheibenklar u.a.) gelagert. Die Lagerung von Frischöl, Altöl und Dieselkraftstoff erfolgt in drei doppelwandigen 2000 I Kunststofftanks. Die anderen Betriebsflüssigkeiten lagern in kleineren Einheiten (200 I Metallfässer). Es wurden allenfalls geringe Verschmutzungen durch Tropfverluste notiert. Das Lager verfügt über eine Löschwasserrückhalteeinrichtung (siehe Anlage 2). Im Ergebnis sind aus gutachterlicher Sicht für den Bereich Betriebsstofflager keine besonderen Gefährdungen für Boden und Grundwasser abzuleiten.

4.5 Sonstige Anlagen

Am Untersuchungsstandort wurde zu keinem Zeitpunkt eine Tankstelle oder Lackierkabine betrieben.

Es befinden sich vor Ort keine unterirdischen Tanks, da die Gebäude von Beginn an mittels Gasheizung betrieben wurden. Sonstige Unterflurtanks (wie z.B. Altöltanks) sind ebenfalls nicht vorhanden.



5 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG

5.1 Gesamtbewertung

Die Bewertung des Gefahrenpotentials basiert auf den Angaben der Bauaktenrecherche (Bauphasen), den Befunden von Sachverständigenprüfungen (Abscheider /5/ und /6/, Rohrleitungen /7/) und den Unterlagen zu den Sanierungsarbeiten am Ölabscheider /8/. Nicht zuletzt fußt die Bewertung auf der Ortsbegehung, die keinerlei Anlass zur Beanstandung der in Augenschein genommenen Örtlichkeiten ergab. Die technische Ausstattung und betrieblichen Strukturen des Autohauses Weller entsprechen den aktuellen Anforderungen an den betrieblichen Umweltschutz in vollem Umfang.

Ferner ist aufgrund des Fehlens von Anlagen mit deutlich erhöhter Umweltrelevanz wie unterirdischen Tanks, Betriebstankstelle oder Lackiererei das Gefährdungspotenzial des Gesamtbetriebs als deutlich geringer einzustufen, wie vom Branchenkatalog vorab klassifiziert.

Zu berücksichtigen sind darüber hinaus die geologischen, hydrogeologischen und sonstigen Standortbedingungen, die sich hinsichtlich der Gefährdungsabschätzung günstig auswirken:

- Vollständige Versiegelung / Überbauung des Geländes
- Grundwasserflurabstand > 10 m u. GOK
- Hinreichend m\u00e4chtige und schwach durchl\u00e4ssige Grundwasser\u00fcberdeckung

5.2 Aussagen zu anthropogenen Belastungen

Auf Basis der durchgeführten Recherchen sind am Standort bereits eingetretene anthropogene Belastungen der Kompartimente Boden und Grundwasser nicht anzunehmen.

5.3 Gefährdungsabschätzung gem. Bundesbodenschutzverordnung

5.3.1 Wirkungspfad Boden-Mensch

Eine Gefährdung auf dem Wege einer direkten Schadstoffaufnahme auf dem Wirkungspfad Boden-Mensch liegt aufgrund der flächenhaften Versiegelung nicht vor.

5.3.2 Wirkungspfad Boden-Grundwasser

Eine Beeinträchtigung des Wirkungspfades Boden-Grundwasser ist aus gutachterlicher Sicht nicht abzuleiten (siehe Kap 5.1).

5.4 Nutzungseinschränkungen

Aufgrund der im Rahmen dieser Recherche erarbeiteten Daten ergeben sich aus gutachterlicher Sicht für das Gelände keine Nutzungseinschränkungen.

5.5 Handlungsbedarf

Auf Basis der vorliegenden Daten und der vorgenommenen Gefährdungsabschätzung ergibt sich kein weiterer Handlungsbedarf.

Die Ergebnisse und die gutachterliche Bewertung zum Standort basieren auf dem derzeitigen Kenntnisstand. Sollten sich zukünftig andere Rahmenbedingungen einstellen bzw. erweiterte Kenntnisse aus weiterführenden Untersuchungen vorliegen, so sind die im Bericht getroffenen Aussagen diesbezüglich zu aktualisieren.

Dieses Gutachten ist nur in seiner Gesamtheit verbindlich.

IGU GmbH

Wetzlar, August 2019

Dr. J. Grösser (Dipl. Geologe)

i.A. J. Hoffmann (Dipl.-Ing. FH)




ANLAGE 1

Planunterlagen



ANLAGE 1.1

Verortung des Projektareals in Google Earth







Auftraggeber	traggeber Auto-Weller GmbH & Co. KG			
	Stock	wiese 12, 3	5581 Wetz	lar
Projekt	Projekt Auto-Weller GmbH & Co. KG			
Stockwiese 12, 35581 Wetzlar				
Darstellung Verortung des Projektareals in Google Earth				
		Maßstab	S.O.	Anlage
		Projekt-Nr.	4730.19	4 4
		Bearbeiter	JH	1.1

Datum

19.08.19



ANLAGE 1.2

Luftbild des Projektareals aus Google Earth (Detail)







Auftraggeber Auto-Weller GmbH & Co. KG				G
	Stockwiese 12, 35581 Wetzlar			
Projekt Auto-Weller GmbH & Co. KG			G	
Stockwiese 12, 35581 Wetzlar				
Darstellung Luftbild des Projektareals aus Google Earth (Detail)				
		Maßstab	S.O.	Anlage
		Projekt-Nr.	4730.19	10
		Bearbeiter	JH	1.2


Datum

19.08.19



ANLAGE 1.3

Lage des Projektareals auf der Geologischen Übersichtskarte von Hessen 1:300000, ohne Maßstab









Auftraggeber	Auto-Weller GmbH & Co. KG Stockwiese 12, 35581 Wetzlar
Projekt	Auto-Weller GmbH & Co. KG Stockwiese 12, 35581 Wetzlar
Darstellung	Lage des Projektareals auf der Geologischen Übersichtskarte von Hessen 1:300000, ohne Maßstab

Maßstab	S.O.
Projekt-Nr.	4730.19
Bearbeiter	JH
Datum	19.08.19


1.3

Anlage



ANLAGE 1.4

Zeichnung zum Bauantrag Büro Hamacher Daub & Partner, ohne Maßstab





ANLAGE 2

Fotodokumentation der Ortsbegehung




Foto 1: Direktannahme



Foto 2: Werkstatt



Foto 3: Reifenlager




Foto 4: Öllager östliche Wand



Foto 5: Halterung Löschwasserrückhaltevorrichtung des Öllagers



Foto 6: Barriere der Löschwasserrückhalteeinrichtung



Foto 7: Ölabscheider



Foto 8: Kontrollschacht