

Nordflügel

Ostflügel

Dachfläche 5.OG

Dachfläche 4.OG

VK Dach 4.OG


Dachfläche 4.OG

Dachfläche 5.OG

**LEGENDE**

- feuerbeständige Wand (F90)
- Wand in Bauart einer Brandwand
- notwendiger Treppenraum
- mehrgeschossiges Foyer
- T30 feuerhemmende Tür
- T30-RS feuerhemmende Rauchschutztür
- Rauchmelderüberwachung

Verlauf Brandabschnittswand im 4.OG:



keine Dachdurchdringungen !!

Leitungsanlagen, die nicht in qualifizierten Installationsschächten (F90) geführt sind, sind gemäß MLAR bzw. M-LüAR in Deckenebene feuerbeständig zu schotten. Die vorhandene Haustechnikinstallation ist entsprechend zu überprüfen und zu ertüchtigen.

**REICHMANN  
+ PARTNER**  
INGENIEUR  
GESELLSCHAFT



Projekt  
**"NEUES RATHAUS" WETZLAR**

Darstellung  
**GRUNDRISS 5.OBERGESCHOSS**

gezeichnet	Projekt-Nr.	Plan Nr.
ja / 14.11.12	08 748	BK 8

REICHMANN + PARTNER  
Ingenieurgesellschaft mbH + Co. KG

BÜRO EHRINGSHAUSEN  
Eichenweg 1  
35630 Ehringshausen  
Telefon: 0 64 43 / 82 40 - 0

BÜRO ERFURT  
Meuselwitzer Strasse 11  
99092 Erfurt  
Telefon: 0 3 61 / 7 49 06 - 10

Internet: [www.reichmann-partner.de](http://www.reichmann-partner.de)